



УТВЕРЖДАЮ
Директор
Власова А.С.

24 августа 2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МБУК «Троицко-Печорский районный историко-краеведческий музей им. А.Н. Попова»**

1. Общие требования.

1.1. Ответственность за противопожарное состояние районного музея и выполнение противопожарных мероприятий возлагается персонально на директора районного музея.

1.2. Ответственный за противопожарное состояние обязан:

- обеспечить выполнение правил пожарной безопасности изложенных в данной инструкции, а также следить за строгим соблюдением установленного противопожарного режима сотрудников и посетителей музея, своевременно выполнять предписания, постановления и иные законные требования Государственного пожарного надзора;

- обеспечить соблюдение мер пожарной при проведении работ повышенной пожарной опасности;

- следить за состоянием путей эвакуации, правильностью эксплуатации приборов отопления, электропроводки и электрооборудования.

1.4. Каждый сотрудник музея, независимо от занимаемой должности, обязан знать и строго выполнять требования правил пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара - принять все зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара.

1.5. Все сотрудники музея должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном в учреждении.

2. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей.

2.1. Территория музея должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2.2. Противопожарные расстояния между зданием музея и хозяйственными постройками не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования, тары.

2.3. Дороги, проезды и подъезды к зданию должны содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.4. Не разрешается курение вне отведенных для этих целей мест на территории музея.

2.5. Разведение костров и сжигание отходов должно производиться в специально отведенных для этих целей местах, но не ближе 50 м до зданий и сооружений под контролем обслуживающего персонала.

2.6. В здании запрещается пребывание 50 и более человек при наличии только одного эвакуационного выхода.

2.7. Лестничные клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбура должны содержаться постоянно свободными и не загромождаться. Возводить перегородки на путях эвакуации, устраивать в габаритах лестничных клеток различного рода кладовые и хранить под лестничными клетками горючие материалы **запрещается**.

2.8. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания. В рабочее время запоры на дверях эвакуационных выходов здания должны обеспечивать людям, находящимся в помещении, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

2.9. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, где отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены.

2.10. При эксплуатации электроустановок **запрещается**:

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания,

- размещать (складировать) у электрощитков, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы.

2.11. Отогревание замерших отопительных, водопроводных и канализационных труб открытым огнем не допускается. Их следует отогревать горячей водой, паром, горячим песком.

2.18. При проведении сварочных работ в здании музея необходимо строго выполнять все необходимые меры предосторожности и обеспечения места работ средствами пожаротушения. Их производство допускается только с разрешения директора музея, и согласования с пожарной охраной.

3. Средства пожаротушения и действия в случае пожара.

3.1. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается.

3.2. Здания районного музея должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами положенности, определенными для данной категории производства и класса пожара.

3.3. Каждый работник комбината при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, повышения температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по телефону **0-2** или **МЧС** по телефону **0-1** (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

- поставить в известность руководство и дежурные службы объекта.

3.8. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности по прибытию к месту пожара:

- должны проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты;

- при необходимости отключить электроэнергию, системы вентиляции, прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара.

- организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказывать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, сообщить сведения о хранящихся на объекте опасных, взрывчатых, сильнодействующих, ядовитых веществ, необходимые для обеспечения безопасности личного состава пожарной охраны.